

SET UP INSTRUCTIONS



下生地検知ランプ取付説明書
W500 Series

Set up instructions
for the bottom fabric
illuminating light
W500 Series

Montageanleitung für
das Durchlicht
W500er Baureihe

安全上のご注意 Safety precautions Sicherheitshinweise

注意喚起シンボルとシグナル用語

Symbols, signs and/or signal words which attract users' attention
Symbole, Zeichen und Signalwörter, welche die Aufmerksamkeit
des Bedieners auf gewisse Punkte lenken sollen.


注意 CAUTION VORSICHT	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または中程度の傷害および物的損害のみの発生が想定される場合。 Indicates a possible mistake that could result in injury or damage. Hinweis auf mögliche Fehler, die Verletzungen bzw. Beschädigungen der Maschine/Einrichtung zur Folge haben könnten.
警告 WARNING WARNUNG	誤った取り扱いをしたときに、状況によっては死亡または重傷事故に結びつく可能性がある危険。 Indicates a potential hazard to life or limb. Bei potentieller Lebensgefahr bzw. Verletzungsgefahr der Gliedmaßen

図記号の説明 Symbols and messages Symbole und Meldungen

	必ず指示内容に従い作業を行ってください。 Be sure to follow the instructions when you operate the machine and/or labor saving device. Es ist sicherzustellen, daß Anleitungen bei Bedienung der Maschine bzw. Einrichtung stets befolgt werden.
	修理時や調整等のメンテナンス作業の発生時や、落雷の可能性がある場合、電源プラグを電源供給元のコンセントから必ず抜いてください。 Unplug the machine or shut off the power when checking, adjusting and/or repairing the machine and/or labor saving devices, or when lightning may strike. Bei Kontroll-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Maschine oder Einrichtung sowie bei Gewitter ist die Maschine auszustecken oder die allgemeine Stromversorgung zu unterbrechen.

【前カバーの取り外し】

- ネジ 1 を外して、前カバー 2 を取り外してください。
 - ネジ 3 を外して、板バネ 4 を取り外してください。
- 注) ネジ 1・3 と板バネ 4 は、あとで使用しますので、無くさないようにしてください。




【Removing the front cover】

- Remove screws 1 and then remove front cover 2.
 - Remove screws 3 and then remove spring 4.
- Note: Keep screws 1・3 and spring 4 because they will be used later again.

【Abmontieren der vorderen Abdeckung】

- Schrauben 1 herausdrehen und anschließend vordere Abdeckung 2 abnehmen.
 - Schrauben 3 herausdrehen und Feder 4 entfernen.
- Hinweis: Bewahren Sie die Schrauben 1 und 3 auf, da sie später wieder benötigt werden.



〔下生地検知ランプ付前カバーの取り付け〕




- 下生地検知ランプ付前カバー 5 をミシンに取り付けてください。
- 板バネ 4 を前カバーに取り付けてください。
注) 前カバーを締めた時、板バネ 4 がピン付ネジ 6 にはまり込み、適度にストッパーがかかるように調節してください。
- 穴 (a) に接着剤を少量塗って、防振ゴム 7 を差し込んでください。
- コードを接続してください。

〔Installing the front cover with the bottom fabric illuminating light〕

- Install the cover with bottom fabric illuminating light 5 onto the machine.
- Attach spring 4 to the front cover.
Note : Adjust the position of spring 4 so that spring 4 can fit onto pin 6 and serve as a stopper.
- Apply a light coating of adhesive to holes (a). Then fit rubber cushions 7 into the holes.
- Connect the cord to the power source.

〔Montieren der vorderen Abdeckung und des Durchlichts〕

- Die Abdeckung samt Durchlicht 5 an der Maschine befestigen.
- Feder 4 an der vorderen Abdeckung anbringen.
Hinweis : Justieren Sie die Feder so, daß sie auf Stift 6 paßt und als Anschlag dienen kann.
- Etwas Klebstoff in die Bohrungen (a) geben. Anschließend beide Gummipuffer 7 in die Bohrungen stecken.
- Das Kabel des Durchlichts an die Stromquelle anschließen.





ネジ 8・9 を緩めて、ランプの上下・前後位置を調節してください。
※ランプを照射して、裏側へ二つ折りした生地が一番良く透けて見える位置にしてください。

Loosen screws 8 and 9. Position the light while illuminating the fabric that is being folded back (bottom fabric) with the light. Adjustment is made by moving the light up and down, and front to back.

※The bottom fabric should be clearly seen through the top fabric.
Schrauben 8 und 9 lösen. Das Licht so positionieren, daß das umgeschlagene Nähgut (Saumkante) beleuchtet wird. Die Justierung erfolgt durch Verschieben des Lichts in Höhen- bzw. Querachse.

※Die Saumkante sollte durch die Oberseite des Materials gut sichtbar sein.

オプション1コネクタに接続してください。
Connect to Option 1 connector.
An Buchse 1 für optionales Zubehör anschließen.



SET UP INSTRUCTIONS

Instructions de montage
de l'éclairage
Série W500

Instrucciones para el montaje
de la luz para iluminar la cara
inferior del material
Serie W500

下衬布料感应灯的
安装说明书
W500 系列

 PEGASUS®

Consignes de sécurité Normas de seguridad 安全措施


Symboles, signes et mots devant éveiller l'attention de l'opérateur sur certains points.

Símbolos, signos y palabras de signos, que deberán llamar la atención del operario sobre ciertos puntos.

提醒注意的标记以及报警用语




Symboles et messages
Símbolos y mensajes
说明图表记号



[Démontage du couvercle avant]

1. Retirer les vis 1 et le couvercle avant 2.
2. Retirer les vis 3 et le ressort 4.

Remarque : Conservez soigneusement les vis 1 et 3 car vous en aurez besoin ultérieurement.




[Desmontaje del recubrimiento delantero]

1. Destornillar los tornillos 1 y, a continuación, quitar el recubrimiento delantero 2.
 2. Sacar los tornillos 3 y el muelle 4.
- Nota : Guardar los tornillos 1 y 3, ya que se necesitarán después nuevamente.

[前盖板的拆卸]

1. 请卸下螺丝 1，拆下前盖板 2。
2. 请卸下螺丝 3，拆下板弹簧 4。

注：螺丝 1, 3 和板弹簧 4 后边还要用，请不要丢失了



[Montage du couvercle avant et de l'éclairage]




1. Fixer le couvercle et l'éclairage 5 à la machine.
2. Fixer le ressort 4 au couvercle avant.
Remarque : Régler le ressort de telle sorte qu'il s'ajuste sur la broche 6 et puisse servir de butée.
3. Appliquer un peu de colle dans les orifices (a).
Enfoncer les deux tampons en caoutchouc 7 dans les orifices.
4. Brancher le câble de l'éclairage à la prise électrique.

[Montaje del recubrimiento delantero y de la luz para iluminar la cara inferior del material]

1. Calzar el recubrimiento con la luz para iluminar la cara inferior del material 5 en la máquina.
2. Montar el muelle 4 en el recubrimiento delantero.
Nota : Ajustar el muelle de tal forma, que calce con la espiga 6 y sirva de tope.
3. Aplicar un poco de adhesivo en las perforaciones (a).
A continuación, calzar los dos amortiguadores de goma 7 en las perforaciones.
4. Conectar el cable de la luz para iluminar la cara inferior del material con la fuente de corriente.

[带有下布料检测信号灯的前盖板的安装]

1. 请将带有下布料检测信号灯的前盖板 5, 安装到缝纫机上。
2. 请将板弹簧 4 安装到前盖板上。
注: 固定前盖板时, 将板弹簧 4 插入带销的螺丝 6 进行调节, 使之适当具有制动作用。
3. 在孔 (a) 中涂上粘胶剂, 将防震橡胶 7 插入。
4. 然后请连接接线。




Desserrez les vis 8 et 9. Positionnez la lampe de façon à éclairer le tissu rabattu (bord de l'ourlet). Pour le réglage, déplacez verticalement et horizontalement la lampe.
※Le bord doit être bien visible à travers le dessus du tissu.

Soltar los tornillos 8 y 9. Posicionar la luz de tal forma que el material de costura dobladillado (borde de dobladillado) esté iluminado. El ajuste se hace moviendo la luz en el eje vertical u horizontal respectivamente.

※El borde de dobladillado ha de ser bien visible a través de la cara superior del material.

请松开螺丝 8、9，调节感应灯的上下、前后的位置。
※请打开感应灯，使之处于折成两折的内侧衬布最能透过光，并清楚看到的位置。

Brancher à la fiche 1 des accessoires optionnels.
Conectar con la hembrilla 1 de accesorio opcional.
请连接到任选部件 1 的接头上。



三菱 MITSUBISHI XC-FPS

三菱 MITSUBISHI XC-EPS