


## E - Links-Baureihe

Bitte korrigieren Sie folgenden Druckfehler im Teilekatalog mit der Nr. 9550, auf Seite 7, Teil 23:

Teile-Nr. # 211109 muss sein  
Teile-Nr. # 211119 hinge (front cover)  
Bitte in Ihren Unterlagen korrigieren und bitte informieren Sie alle beteiligten Personen um Fehlbestellungen zu vermeiden.


Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bitte korrigieren Sie ebenfalls bei der E-left, Seite 6:



Teil (17) mit der Teile-Nr. 211109 ist korrekt und Teil (23) mit der Teile-Nr. 211109 muß richtig sein Teile-Nr. 211311 im Fall von E22L und 211117 im Fall von E32L

Bitte informieren Sie alle beteiligten Personen.  
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.



## W2600 - Stitchlock

Ab sofort ist die Stitchlock Zusatz-ausstattung für die W2600 – Serie verfügbar und als folgende Unterklasse registriert:

- 1) **SL3J** = **Stitchlock** mit UT3J, (pneumatischer Fadenschneider, **beinhaltet pneumatischen Fadenwischer**)
- 2) **SL4M** = **Stitchlock** mit UT4M, (pneumatischer Fadenschneider mit Legefadenschneider, **ohne Fadenwischer**)

Gerne erwarten wir Ihre Aufträge.